

Oikohöylä



Käytä
kuulosuojaimia



Käytä
silmasuojaimia



Varo
leikkaavaa terää

Toimet ennen höyläystä:

- 1) Tarkista, että kone on käyttökunnossa
- 2) Aseta suojalaite oikein korkeus- ja sivusuunnassa höylättävän kappaleen mukaan. Höylättävän kappaleen ulkopuolinen alue kutterista on pidettävä suojuksella peitettynä.
- 3) Määritä höyläyspaksuus etupöytää säätämällä.
- 4) Varmista sivuohjaimen asetus suorakulmalla mikäli et tee tarkoituksella vinoa kulmaa.

Oikohöyläys:

- 1) Höylättävän kappaleen vähimmäispituus on 400 mm. Laudan lape höylätään (kovera puoli alaspäin) suojalaitteen ali, jolloin kappaletta painavat kädet liukuvat suojalaitteen yli ja suojalaite ulottuu sivuohjaimen saakka.
- 2) Käytä silmä- ja kuulosuojaimia.
- 3) Pidä työkappaleesta tukevasti kiinni molemmilla käsillä.
- 4) Laudan lapetta höylättäessä pidä sormet yhdessä kiinni toisissaan laudan päällä ja paina lautaa kämmenellä.
- 5) Lopettaessasi työskentelyn koneella katkaise laitteesta virta. Poistu koneelta vasta sen pysähtyttyä.

Toimet höyläyksen jälkeen:

- 1) Sammuta kone.
- 2) Odota kunnes kone on pysähtynyt.
- 3) Säädä suojalaite siten, että kutteri peittyy kokonaan.
- 4) Puhdista kone. Jos olet muuttanut kulma-asetuksia, palauta oletusarvot (90°).