

Pyörösaha



Käytä
kuulosuojaimia



Käytä
silmäsuojaimia



Varo
leikkaavaa terää

Toimet ennen sahausta:

- 1) Tarkasta suojalaitteet: jakoveitsi ja terän yläsuoja.
- 2) Säädä terän korkeus ja yläsuojus työkappaleen paksuuden mukaan. Yläsuojaus maksimietäisyys työkappaleesta on 6 mm. Terä saa tulla korkeintaan hampaan verran läpi kappaleesta.
- 3) Säädä käytettävä halkaisu- tai katkaisuvaste kappaleeseen halutun mitan mukaan. Käytettävä vaste määräytyy siten, että työstettävän kappaleen pidempi syrjä on aina ohjainta vasten.
- 4) Halkaisuvaste pidetään normaalisti siten, että sen matalampi syrjä on kappaletta vasten, jotta terän yläsuoja saadaan riittävän alas ja työstettävää kappaletta on mahdollista työntää työntökahvalla. Mikäli työstettävä kappale vaatii pystysuuntaista tukea, halkaisuvasteen korkeampi syrjä otetaan käyttöön.
- 5) Varmistu, ettei kukaan seiso sahauslinjan takana. Älä itse asetu sahauslinjalle.
- 6) Tarkista, että tarvittavat työntökahvat ovat saatavilla.

Pyörösahaus:

- 1) Ota tukeva työasento ja ote työstettävästä kappaleesta
- 2) Käytä silmä- ja kuulosuojaimia.
- 3) Työkappaletta on painettava tukevasti koneen pöytää ja ohjainta vasten.
- 4) Älä vie käsiäsi lähelle terää, käytä työntökahvaa, tarvittaessa kahta.
- 5) Työnnä työntökahvalla terän ja halkaisuohjaimen välissä olevasta kappaleesta.
- 6) Työn keskeytyessä, jos terä juuttuu kiinni tai terä pysähtyy kesken sahauksen,
 - a. älä irrota otettasi kappaleesta, sillä se voi antaa takapotkun
 - b. käytä hätäpysäytyskytkintä tai huuda joku sammuttamaan kone
 - c. ota työkappale pois sammutettuasi kone ja aloita alusta varmistuttuasi työtavan oikeudesta
- 7) Paina työkappaletta halkaisuohjaimen vain terän keskikohdalle asti.
- 8) Älä poista palikoita terän vierestä koneen käydessä.
- 9) Lopettaessasi työskentelyn koneella katkaise laitteesta virta. Poistu koneelta vasta sen pysähtyttyä.

Toimet sahauksen jälkeen:

- 1) Sammuta kone.
- 2) Poista jättepalat.
- 3) Puhdista kone.
- 4) Jos olet muuttanut kulma-asetuksia, palauta oletusarvot (90°). Mikäli työstösi on vaatinut halkaisu- tai katkaisuvasteen poistamisen, asenna se takaisin.
- 5) Tyhjennä purukaukalo päivittäin.